質問に対する回答について 工事名)秋田自動車道 山内トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 p39 について	貴社にて積算願います。
	保護マットと遮水シートの規格が記	
	載されておりますが、物価資料等に	
	記載されている材料はこの規格を満	
	たしていません。見積によるものと	
	考えてよろしいでしょうか。	
	金抜設計書 番号 74 ロックボルトエ	金抜設計書の数量に誤りがあり、正し
2	A (L=2.0m) について	くは 447 本となります。
	金抜設計書の数量は 477 本となって	上記については、交付図書を訂正致し
	おりますが、数量明細表では447本	ます。後日、訂正公告をご確認願いま
	となっております。どちらが正しい	す。(5月12日掲載予定)
	のでしょうか。ご教示願います。	
3	金抜設計書 番 137、138 盛土付帯工	保護マットA及び遮水シートAの溶
	保護マットA、遮水シートAについ	着・固定に係る費用は、該当する単価
	て	表の項目に含まれます。特記仕様書の
	汚染土の封じ込めかと思われます	記載が不足しておりましたので、交付
	が、マットとシートは溶着作業、シ	図書を訂正致します。後日、訂正公告
	ートを固定する作業、汚染水の排水	をご確認願います。(5月12日掲載予
	工および処理が必要と思われます	定)
	が、これらは設計変更と考えてよろ	また、盛土付帯工の施工箇所における
	しいでしょうか。	排水工及び排水処理については、別途
		協議事項となります。

番号	質問事項	回 答
番 方	特記仕様書 28-1 設計図書の変更及び追加について「(10)トンネル防災設備箱抜工の追加」とありますが、割掛対象表参考内訳書の【雑工事費】に箱抜工費があります。ただし、数量内訳は「木製型枠、箱抜き補強材の設置、既設支保工の切断撤去」の3項目で、「掘削、吹付けコンクリート、ロックボルト等」の記載がありません。これらの記載されているりません。これらの記載されていないものを追加するということでしょうか。それとも、上記のものは全て当初契約に含まれていて、箇所数を追加するということでしょうか。	型 本木工事共通仕様書 12·18·3 に示すとおり、箱抜工に必要となるトンネル掘削並びに吹付けコンクリート、ロックボルト及び鉄筋については、各々の該当する単価表の項目に計上しております。なお、箱抜箇所の追加が必要となった場合は別途監督員より指示します。