

質問に対する回答について  
 工事名) 東北自動車道 R6 花巻～松尾八幡平間舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	交通規制図に路肩規制（割掛項目）がありません。ご教示願います。	図面に路肩規制の交通規制図がありませんでした。 上記については、後日交付図書を訂正致します。
2	橋梁施工ステップ図（1）【ステップ-3】3回目走行規制の作業内容が記載されていませんご教示願います。	橋梁施工ステップ図（1）【ステップ-3】3回目走行規制の作業内容は、橋梁施工ステップ図（2）【ステップ-4】4回目追越規制と同様です。また、そのうちオーバーレイ工B(t=4cm)、アスファルト混合物（タイプB）はオーバーレイ工KII(t=4cm)と読み替えてください。 上記については、後日交付図書を訂正いたします。
3	橋梁ステップ図（1）【ステップ-2】2回目追越規制（床版調査）の施工範囲に縁石まで含む線になっておりますが、作業内容を優先してよろしいでしょうか。	橋梁ステップ図（1）【ステップ-2】2回目追越規制（床版調査）の施工範囲は誤りです。正しくは、橋梁ステップ図（1）【ステップ-1】1回目走行規制（床版調査）と同様に縁石を含まない範囲です。 上記については、後日交付図書を訂正いたします。
4	橋梁ステップ図（2）【ステップ-4】4回目追越規制の作業内容にオーバーレイ工B(t=4cm)、アスファルト混合物（タイプB）の記載があります。床版補修工後にもオーバーレイ工B(t=4cm)、アスファルト混合物（タイプB）を行なうと数量が合いません。床版補修工後は本復旧で間違いないでしょうか。	橋梁ステップ図（2）【ステップ-4】4回目追越規制の作業内容（オーバーレイ工B(t=4cm)、アスファルト混合物（タイプB））は誤りです。正しくは、オーバーレイ工KII(t=4cm)による作業です。 上記については、後日交付図書を訂正いたします。
5	紫波 IC～盛岡南 IC 間 404.109～504.765" オーバーレイ工B(t=4cm) 走行の 826.2m <sup>2</sup> と追越の 580.7m <sup>2</sup> の数量が多いですが間違いではないでしょうか。	オーバーレイ工B(t=4cm)の数量は、数量明細表に示すとおりです。

6	オーバーレイ工 B( $t=4\text{cm}$ )、アスファルト混合物（タイプB）の施工箇所について、橋梁名が不明な個所があります。ご教示願います。尚、調査を行った後、本施工は行わないということでおよろしいでしょうか。	オーバーレイ工 B( $t=4\text{cm}$ )、アスファルト混合物（タイプB）の橋梁名は、橋梁ステップ図(2)に示すとおりです。また、施工箇所は他の回答の訂正に合わせ I C 間等を明記いたします。上記については、後日交付図書を訂正いたします。
---	---	--