

質問に対する回答書④

首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
3	付替市道 図55/62 污水管改修(5) 1号組立マンホール組み合わせ表 (内回り(1))	左記、TypeB2 No.5、Type B5(A) No.6の組み合わせ表において、マンホール深と組み合わせよりの高さに差異があると思います。 TypeB2 No.5 直壁H300を躯体H1200に修正、Type B5(A) No.6 躯体H1800を躯体H1200修正と考えますがよろしいでしょうか。	2月22日付質問に対する回答書④において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図面(付替市道)に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
4	付替市道 図57/62 污水管改修(7) 1号組立マンホール組み合わせ表 (外回り(1))	左記、TypeB5 No.2、Type B6 No.3、TypeB3 No.4、TypeB1 No.6の組み合わせ表において、マンホール深と組み合わせよりの高さに差異があると思います。 TypeB5 No.2 直壁H300を追加、TypeB6 No.3 直壁H300を直壁H600修正、TypeB3No.4 直壁H300をなしに修正、TypeB1 No.6直壁H300をなしに修正と考えますがよろしいでしょうか。	2月22日付質問に対する回答書④において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図面(付替市道)に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
8	金抜設計書 番号147撤去工—道路 標識A、図面 仮設工22/23	撤去工—道路標識A28基において、図面に示さる標識柱A及びBの各々の標識柱の数量をご教示ください、また、撤去すべき標識板のタイプ別数量をご教示ください。	2月22日付質問に対する回答書④において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図面(撤去取壊し)に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。