

平成31年2月15日
東日本高速道路株式会社
北海道支社

E5A 後志自動車道(余市IC～小樽JCT) 路面の状況と補修工事についてのお知らせ

E5A 後志自動車道(後志道) 余市インターチェンジ(IC)～小樽ジャンクション(JCT)間において、気温の低下により路面下が凍結し、地表面が持ち上げられたことが原因と思われる路面の凹凸が発生しています。

詳細な原因については現在調査中ですが、凹凸が発生した箇所の補修工事を実施いたします。

なお、補修が完了するまでの間、時速50キロの最高速度制限を実施しています。

お客さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

1. 工事期間

平成31年2月18日(月)～3月8日(金)

※天候および作業進捗などにより、期間を変更する場合があります。

2. 工事箇所

E5A 後志道 余市IC～小樽JCT(両方向) 小樽塩谷IC周辺

- ・車線規制を行い、凹凸になった舗装を補修します。
- ・補修工事期間中もご通行いただけますが、車線規制を実施しておりますので、通行には十分ご注意くださいようお願いいたします。

3. 工事中のインフォメーション

NEXCO東日本高速道路交通情報サイト「[ドライブトラフィック\(ドラとら\)](#)」に最新の交通情報を掲載しています。

