

工事概要

損傷した遮音壁の補修工事を実施します。この工事は、道路の幅が狭い草加IC内回りの出口ランプ内にクレーン車を設置しての補修となるため、ランプ車線を閉鎖して作業を行う必要があります。そのため、お客さまへの影響が極力少なくなるよう、交通量が少ない夜間の時間帯に実施します。

高速道路の安全・快適な環境を維持するために必要な工事ですので、ご理解とご協力をお願い致します。

