

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 宮 入 徹 往

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 R 9 北広島管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	アスファルト縁石 A の形状のアスカーブの型は無く、実際の施工としては、壁面ギリギリに施工した後、壁面との隙間を埋める作業が必要となります。積算上は後から施工する隙間充填を考慮してますでしょうか。ご教授のほどお願いします。	積算に関する質問にはお答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。

以 上