

訂正箇所 正誤区分

金抜設計書

単価表  
番号63  
目地工 切削目地

頁 (8/16)

誤

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版 (t=25cm)	3,177	m <sup>2</sup>			
62	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 すり付け版 (t=15~19cm)	619	m <sup>2</sup>			
63	13 - (7)	目地工 切削目地	146	m			
64	13 - (7)	目地工 打込目地	85	m			
65	13 - (7)	目地工 膨張目地	43	m			
66	13 - (7)	目地工 縦突合せ目地A	164	m			
67	13 - (7)	目地工 縦突合せ目地B	30	m			
68	13 - (7)	目地工 横突合せ目地	125	m			
69	13 - (7)	目地工 側目地A	256	m			
70	13 - (7)	目地工 側目地B	986	m			
71	13 - (8)	漂青材散布工 プライムコート	174,488	ℓ			
72	13 - (8)	漂青材散布工 タックコートC	144,353	ℓ			

正

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 コンクリート舗装版 (t=25cm)	3,177	m <sup>2</sup>			
62	13 - (6)	セメントコンクリート舗装版工 すり付け版 (t=15~19cm)	619	m <sup>2</sup>			
63	13 - (7)	目地工 切削目地	148	m			
64	13 - (7)	目地工 打込目地	85	m			
65	13 - (7)	目地工 膨張目地	43	m			
66	13 - (7)	目地工 縦突合せ目地A	164	m			
67	13 - (7)	目地工 縦突合せ目地B	30	m			
68	13 - (7)	目地工 横突合せ目地	125	m			
69	13 - (7)	目地工 側目地A	256	m			
70	13 - (7)	目地工 側目地B	986	m			
71	13 - (8)	漂青材散布工 プライムコート	174,488	ℓ			
72	13 - (8)	漂青材散布工 タックコートC	144,353	ℓ			



訂正箇所

設計図(3/6)  
(主)成田小見  
川鹿島港線  
IC(仮称) 設  
計図


Eランプ 料金  
所舗装版工詳  
細図(2)

目地工 縦突合  
せ目地A

頁 49/68

誤


正誤区分



拡大

番号	舗装版の幅	ダウエルバーの間隔	本数	箇所						本数	
				膨張	横突	切削	打込	縦突A	縦突B		
A	9400	(70) + 8@100 + (70)	9	-	-	-	-	1	-	1	9
B	2400	(70) + 1@100 + (70)	2	-	-	-	-	1	-	1	2
C	5850	(92.5) + 4@100 + (92.5)	5	-	-	-	-	2	-	2	10
D	9800	(90) + 8@100 + (90)	9	-	-	-	-	1	-	1	9
E	7000	(100) + 5@100 + (100)	6	-	-	-	-	4	-	4	24
F	5000	(100) + 3@100 + (100)	4	-	-	-	-	-	2	2	8

正



拡大

番号	舗装版の幅	ダウエルバーの間隔	本数	箇所						本数	
				膨張	横突	切削	打込	縦突A	縦突B		
A	9400	(70) + 8@100 + (70)	9	-	-	-	-	1	-	1	9
B	2400	(70) + 1@100 + (70)	2	-	-	-	-	1	-	1	2
C	5850	(92.5) + 4@100 + (92.5)	5	-	-	-	-	2	-	2	10
D	9800	(90) + 8@100 + (90)	9	-	-	-	-	1	-	1	9
E	7000	(100) + 5@100 + (100)	6	-	-	-	-	3	-	3	18
F	5000	(100) + 3@100 + (100)	4	-	-	-	-	-	2	2	8

