

古い情報を掲載したページをご覧ください。
最新の情報は当社ホームページよりご確認ください。
(http://www.e-nexco.co.jp/road_info/important_info/h28/1228/)

平成 28 年 9 月 1 日
北海道開発局
東日本高速道路(株)北海道支社

道東自動車道（占冠IC～芽室IC間、約64km）の通行の再開及び国道38号・ 国道274号災害通行止めに伴う道東自動車道（占冠⇄音更帯広間）の無料措置に ついて

台風 10 号による土砂崩れ等で通行止となっていた道東自動車道(占冠 IC～芽室 IC 間)については、土砂の除去等の復旧が完了したため、本日 8 時に通行できるようになり、日高山脈を境に分断されていた道央地方と道東地方の道路交通を再確保しました。
なお、国道 38 号及び 274 号が落橋等の大規模な被災のため通行止が長期に及ぶことから、並行する道東自動車道の占冠 IC から音更帯広 IC 間において無料措置を実施して国道 38 号および 274 号の代替路として活用します。
その迂回経路は、別紙 1 のとおりです。

1. 実施期間

平成 28 年 9 月 1 日（木）8:00 から国道 38 号及び国道 274 号の通行止解除まで
※**国道の通行止解除の状況により、無料措置区間が変更となる場合があります。**

2. 対象となるご利用

道東自動車道において、以下の IC が**入口かつ出口となるご利用**

占冠 IC、トマム IC、十勝清水 IC、芽室 IC、帯広 JCT、音更帯広 IC

※**占冠 IC～音更帯広 IC の区間を超えて通行する車両は、無料措置の対象となりません。
占冠 IC～音更帯広 IC も含め通常の通行料金をいただきます。(詳細は別紙 2 のとおり)**

3. 対象車種 全車種

4. 通行方法


一般レーン、ETCレーンのいずれを走行しても無料措置の対象となります。

※**ご注意** ETCをご利用の場合、料金表示器及び利用照会サービスなどにご利用履歴が表示されますが、通行料金の請求はいたしません。
125cc 以下の車両については、通行できません。

※トマム IC から南富良野町落合までの夕張新得線及び落合停車場線は、現在通行止です。
十勝清水 IC から帯広市、占冠村に向かう国道 274 号は、両方向とも現在通行止です。
最新の道路通行止情報は、以下の HP でご確認ください。

<http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm>

本無料措置に関連する通行止区間の
みを記載しています。



旭川方面

さっぽろ
札幌方面

釧路方面

①通行止区間:

国道38号 空知郡南富良野町字幾寅～上川郡新得町字新内
 期間：平成28年8月30日(火)20:40～未定
 原因：大雨による法面崩壊のため


②通行止区間:

国道38号 上川郡清水町南一条～河西郡芽室町東一条十丁目
 期間：平成28年8月30日(火)23:00～未定
 原因：落橋のため


③通行止区間:

国道274号 沙流郡日高町千栄～上川郡清水町清水
 期間：平成28年8月30日(火)11:15～未定
 原因：落橋のため

迂回路
無料措置対象区間(約76km)



十勝清水！C付近拡大図



【通行料金無料措置区間】


道東自動車道において、以下のICが入りかつ出口となるご利用

占冠IC、トムムIC、十勝清水IC、芽室IC、帯広JCT、音更帯広IC

※占冠IC～音更帯広ICの区間を超えて通行する車両は、無料措置の対象となりません。

占冠IC～音更帯広ICも含め通常の料金をいただきます。

占冠IC～音更帯広ICを超えたご利用は、無料措置の対象となりません。
全区間有料となります。




(例)

- ・札幌南ICから十勝清水ICまでのご利用：占冠IC～音更帯広ICを超えたご利用のため、札幌南IC～十勝清水ICの料金(全区間分)をいただきます。
- ・占冠ICから帯広JCTまでのご利用：占冠IC～音更帯広ICの間のICが入りかつ出口となるため、無料となります。

どうとう しむかつぷ めむろ
道東自動車道 占冠IC～芽室IC間の災害復旧状況について

ネクスコ東日本は、通行確保のため、昼夜間連続施工を行い、土砂排除等の作業を行いました。

【位置図】



被害状況① 発生場所:道東自動車道 トマムIC～十勝清水IC
狩勝第二トンネル 坑口付近 110.5KP
発生状況:切土のり面土砂流出



(災害発生時)



(応急復旧作業中)



(応急復旧作業完了)

被害状況② 発生場所:道東自動車道 トマムIC～十勝清水IC
116.8KP
発生状況:切土のり面土砂流出



(災害発生時)



(応急復旧作業中)



(応急復旧作業完了)

問い合わせ先 NEXCO東日本北海道支社広報課 Tel011-896-5238