

令和2年9月18日  
東日本高速道路株式会社  
関東支社

## E18 上信越自動車道(碓氷軽井沢IC～松井田妙義IC)上り線 高速道路上でのアスファルト乳剤飛散について

**E18** 上信越自動車道(以下「上信越道」)碓氷軽井沢インターチェンジ(以下「IC」)～松井田妙義IC間の上り線において、関東支社発注の舗装工事における受注者が使用した工事用車両(アスファルト乳剤散布車両)<sup>※1</sup>が舗装路面にアスファルト乳剤<sup>※2</sup>を飛散させる事象が発生しました。当該事象によりお客様の車両に乳剤が付着した恐れがあることから、お知らせします。

### 1. 当該事象の対応

舗装路面へ付着したアスファルト乳剤は、およそ約1時間で硬化します。その間、当該区間を通行したお客様車両のタイヤへの付着及びその巻き上げによるボディへ付着等が想定されます。

車両に乳剤が付着した恐れがあるお客様は、以下の問い合わせ先にお申し出ください。走行記録等を確認させていただいた上で適切に対応致します。

ご迷惑をおかけしたお客様には、深くお詫び申し上げます。

### 2. 発生概要

工事終了後、帰社途中の高速道路上において、当該工事車両の積載する貯蔵タンクが何らかの原因により破損し、車線中央部、幅約10～50cm、長さ6.0kmに渡ってアスファルト乳剤(黒色)を垂らしながら走行し、舗装路面に付着させたものです。

### 3. 発生場所

上信越道 上り線 碓氷軽井沢IC～松井田妙義IC間 52.5kp～46.4kp  
(追越し車線:52.5kp～50.0kp・走行車線:50.0kp～46.4kp)

### 4. 発生日時

令和2年9月17日(木曜日) 10時頃

### 5. 工事名

上信越自動車道 佐久管内舗装補修工事

### 6. 工事受注者

前田道路株式会社 北陸支店(新潟市中央区米山3-2-11 新潟米山MDK-5ビル)

※1: トラックの荷台部分にアスファルト乳剤を貯蔵するタンク及び散布機を搭載した車両のこと。


※2: アスファルトに乳化剤を加え、機械的に水中分散させて液体状にしたもの。

### お問い合わせ先

NEXCO 東日本お客様センター

TEL:0570-024-024(24時間) または TEL:03-5308-2424

## 【位置図】



## 【汚損状況】

