

令和2年10月18日
東日本高速道路株式会社関東支社

東京外かく環状道路(関越～東名) 工事現場付近での地表面陥没について【第1報】

東京外かく環状道路(東名～関越) 本線トンネル(南行)工事現場付近で地表面陥没が下記のとおり発生しております。

道路の通行止めを実施するなど、地域および関係者の皆様にご迷惑をおかけしております。

記

1. 日時

令和2年10月18日(日) 12時30分ごろ

2. 場所

東京都調布市東つつじヶ丘2丁目付近

3. 現地の状況

調布市道の道路に陥没が発生しました。(大きさ 5m×2.5m程度)

現在、念のため周辺住民の方々には避難いただくなど、調布市と連携して対応しております。

東京外かく環状道路(東名～関越)で施工中のシールドトンネル工事との因果関係は不明ですが、念のため、東京外かく環状道路(東名～関越)で施工中のシールドトンネル工事については一旦中止しています。

4. 原因

当該陥没の原因について、詳細を調査中であり、原因究明にあたって早急に有識者会議を実施します。

現場状況

