

令和3年8月4日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

E5 道央道の管理事務所敷地内からの土砂崩れについて


(8月4日(水)17時30分発表)

8月4日(水)15時頃、E5 道央自動車道(道央道)北広島インターチェンジ付近の当社の管理事務所敷地内において、大雨の影響によりり面の土砂が崩落し、一般道に土砂の一部が流出する事象が発生しました。

現在、現場の状況の確認を行っておりますが、一般道へ流出した土砂の撤去は本日中に完了できる見込みです。近隣にお住まいの皆さんにご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

なお、道央道において、当該事象を原因とする通行規制などは行っておりません。

【崩落発生現場の写真】



※写真の建物は管理事務所建物です。