

令和3年8月4日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

E5 道央道の管理事務所敷地内からの土砂崩れについて

(8月4日(水)22時30分発表)

8月4日(水)15時頃、E5 道央自動車道(道央道)北広島インターチェンジ付近の当社の管理事務所敷地内において、大雨の影響によりのり面の土砂が崩落し、一般道に土砂の一部が流出する事象が発生しました。

このたび一般道に流出した土砂の撤去が完了しましたのでお知らせいたします。

なお、現地にはバリケードが設置されているため走行の際はご注意ください。

今後、復旧工事を実施いたしますので、引き続き近隣にお住まいの皆さんにご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。