



令和7年10月30日  
東日本高速道路株式会社  
新潟支社

## E8 北陸自動車道 三条燕IC付近（下り線）における

### 油の飛散事象について

NEXCO東日本新潟支社（新潟市中央区）が管理する、E8 北陸自動車道（北陸道）下り線 三条燕インターチェンジ（IC）付近の追越車線において、工事に使用しているクレーン車より油が飛散する事象が発生いたしました。


お客様にご迷惑おかけいたしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

#### 1. 発生日時

令和7年10月30日(木) 午前9時30分頃～午前10時30分頃

#### 2. 発生場所

E8 北陸道 下り線 三条燕IC～巻潟東IC間 追越車線



地理院地図(<https://maps.gsi.go.jp/>)を基に東日本高速道路株式会社が加工

### 3. 事象概要

高速道路本線上の追越車線側の規制内にて工事中、工事で使用しているクレーン車の作動油が車線側に飛散する事象が発生いたしました。



油の飛散時の状況



油処理後の状況

### 4. 被害の状況

北陸道下り線 三条燕IC～巻潟東IC間を走行中に油が車両に付着した方からの申し出 1件  
(本件のお客さまにお怪我はございません。)

※「1. 発生日時」の時間内に当該区間を走行され、車両に油が付着しているなど、該当されるお客様はお手数ですが、「7. お問い合わせ先」までご連絡ください。

### 5. 現在の状況

10月30日(木)午前10時30分頃、追越車線に交通規制を実施し、午後12時40分頃に油処理を完了しております。  
なお、高速道路本線外への油の漏出は確認されておりません。

### 6. 発生原因

現在調査中です。

### 7. お問い合わせ先

NEXCO東日本お客さまセンター  
TEL:0570-024-024(24時間) または TEL:03-5308-2424