

質問書に対する回答

件名)東関東自動車道 塔ヶ崎高架橋(鋼上部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1		<p>単価表 番号30-38 支承について 塔ヶ崎高架橋において、下部工図面(P1～P10橋脚)の図面 がないため、支承箱抜き部の無収縮モルタル数量の算出が 困難です。下部工図面を貸与願います。 正確な積算を行うため、抜粋ではない下部工の数量計算書 一式を貸与願います。</p>	<p>支承箱抜き部の無収縮モルタル数量については、設計図より 算出が可能なため、設計図71～81/156 支承詳細図に基づきお考えください。</p>