

質問に対する回答書

工事名) 常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	図面 数量総括表 (5)156番 日立北IC ～日立北ICについて	日立北インターCランプの延長・幅員と施工面積が合わないのですが、どのように考えれば宜しいでしょうか。	施工面積は、数量総括表(5)に示すとおりです。なお、幅員については平均的な値を示しているものとなります。
2	ランプ コア抜き調査	各ランプでの事前コア抜き調査は、夜間と考えてよろしいでしょうか。	各ランプでの事前コア抜き調査は、昼間とお考えください。
3	試験舗装について	2工種の試験舗装は同日に行うと考えてよろしいでしょうか。 また、施工機械の運搬費も含むと考えて宜しいでしょうか。	割掛対象参考内訳書を参考にお考えください。