

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 160番	コンクリート T3-4に計上されている5,000m ³ は支保パターンDⅢa-A-Kの分で、支保パターンDⅢa-K分の747m ³ が不足していると思われます。ご教示願います。	コンクリートT3-4の5,000m ³ は、DⅢa-K分の649.2m ³ を含む数量です。