

## 質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 日立トンネル(上り線)補強工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書20-2 事前調査 「受注者は、施工に先立ち各施工箇所における・・・調査を行い・・・それらの結果を監督員に報告し・・・」とありますが、調査を必要とする範囲は「設計図の【施工箇所図(1)～(25)】に施工箇所として示されているセントルの補修・補強箇所周辺」と考えてよろしいでしょうか。違う場合には、具体的な調査箇所・面積等についてご教示ください。	そのとおりです。
2	支障物について 現場のトンネル覆工コンクリートには、はく落防止のためと思われるネット状のものが貼り付けられている箇所が多く見受けられます。本工事の炭素繊維シート補強範囲やその他補修工施工範囲には、このような支障物は設置されていないと考えてよろしいでしょうか。また、設置されているとした場合、支障物の処理方法についてご教示ください。	本工事の炭素繊維シート補強範囲やその他補修工施工範囲には、支障物は設置されていないものとお考えください。なお、特記仕様書20-2に示す事前調査を行い、施工範囲に支障物がある場合、その結果を監督員に報告し、対策が必要な場合はこれに要する費用について別途監督員と受注者で協議し定めるものとします。