

質問書に対する回答

件名) 東関東自動車道 宮野木～千葉北間橋梁補修工事

No.	質問事項	回答
1	図面221/225～225/225 足場工 補修に必要な手摺先行枠組足場 (5,461空m ³) の位置が確認できないため見積作成 ができません。位置図をご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した 条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接 的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として 指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを 定め施工していただくこととなります。したがって、 本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考 えください。