

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 松尾工事

| 番号 | 質問箇所   | 質問事項  | 回答  |
|----|--|---|---|
| 1  | <p>金抜設計書<br/>169番 項目番号18-(3)<br/>173番 項目番号18-(3)</p> | <p>金抜設計書に「簡易舗装工 切込碎石路盤工(t=20cm) 1,374m<sup>2</sup>」と「簡易舗装工 加熱アスファルト表層工(t=5cm) 2,156m<sup>2</sup>」と記載されていますが、図面記載数量と差異が生じていると思われます。※図面記載数量の方が金抜設計書より888m<sup>2</sup>不足している。どちらの数量が正かご教示ください。</p> | <p>数量については、金抜設計書に示すとおりです。<br/>「簡易舗装工 切込碎石路盤工(t=20cm) 1,374m<sup>2</sup>」については、設計図 土工(本線・連絡等施設) 1、4、5、20/111をご確認ください。<br/>「簡易舗装工 加熱アスファルト表層工(t=5cm) 2,156m<sup>2</sup>」については、設計図 土工(本線・連絡等施設) 1、4、5、20/111、設計図 調整池1、2/21、設計図 仮設工42/42をご確認ください。</p> |