

## 質問書に対する回答

件名) 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面 図面番号 59	図面番号 59 標準横断図より(長浜トンネルの)内空高さが4.5mと確認出来ません。トンネル部の施工において大型車による合材供給が困難と判断された場合には、当該施工場所における現着合材価格について別途協議して頂けるでしょうか。	設計図書に示す条件並びに貴社の施工計画に基づきお考えください。