

質問に対する回答書
件名) 関越自動車道 三芳スマートIC舗装工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	図面【4/5】標識工-1及び【4/5】標識工-2	標識板撤去工の反射式Bについて、8/57の数量集計表(2)において本線(下り線)7.170Kp、8.072Kp及び8.597Kpに反射式Bの撤去が3.80m ² 、3.50m ² 及び3.50m ² で合計10.8m ² が表記されています。この数量が4/57数量総括表(4)の関越道本線の番号①の欄に計上されていると思われます。同じように三芳PA, SICの番号①に0.2m ² が計上されています。これは、12/57数量集計表(6)の三芳SIC下り線(高速道路分)C(ON)ランプのSTA0+7及びSTA0+16の反射式Bの撤去が1.08m ² 及び0.16m ² で合計が1.24m ² となっており、先の0.2m ² と差異があると思われます。如何すればよろしいでしょうか。ご教示ください。	【4/5】設計図(標識工)4/57「数量総括表(4)」及び金抜設計書に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。