

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
2	設計図⑥第1期迂回路設計図 38・39/85 工事用進入路横断図	工事用道路①の横断図の表に「のり面工 防草シート」の数量が記載されていますが、特記仕様書P26 27-5-2 種別の盛土工Eの区分内容には、防草シートの記載がありません。工事用道路①の防草シートの扱いについて、ご教示願います。	9月15日付け質問書に対する回答①において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 第1期迂回路設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
3	⑤軟弱地盤対策工設計図 8、9/16 締切工平面図(その1、2)	締切工で打設する鋼矢板は⑤軟弱地盤対策工設計図 8、9/16 締切工平面図(その1、2)より、16.8～30.3mであり現場で継施工が必要であると考えられます。しかし、図面には継施工の箇所数の記述がありません。それぞれの鋼矢板の継施工の箇所数について、ご教示願います。	9月15日付け質問書に対する回答①において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 軟弱地盤対策工設計図に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
5	金抜設計書 単価表 番号1～5	道路掘削、捨土掘削、盛土工ののり面仕上げ費は、これらの単価表の項目に含まれると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	9月15日付け質問書に対する回答①において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 割掛対象表、割掛対象表参考内訳書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。