

質問事項に関する回答書⑥

(件名)北陸自動車道 柿崎ICトールゲート改築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月4日	設計図	KA-04ほか	外部仕上表	柿崎ICトールゲート屋根材、役物の材質がフッ素アルミメッキ鋼板製となっていますが製造終了(予定)となっていて見積がとれません。名立谷浜SA防災用受水槽室の屋根と同様の溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板とすることは可能でしょうか?又は製造可能メーカー等情報をいただくことは可能でしょうか。	溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板ではなく、フッ素アルミメッキ鋼板と同等の品質を有する製品であれば、メーカーの指定はあります。
2	10月4日	設計図	KA-04ほか	外部仕上表	柿崎ICトールゲート軒樋について、既製品W264となっていますが、以前米山ICにて同様の工事をした際に、すでに廃番品だった為、超芯P500(W257、H150)を使用したのですが、超芯P500にて金額計上してもよろしいでしょうか。	同等の機能を有する既製品であれば、問題ありません。