

質問に対する回答について
工事名）山形自動車道 R 5 山形管内舗装補修工事（上り線）

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	金抜設計書 番号 60. 特-(3)床版上面はつり工(WJ)において、設計書の数量に雁戸橋(12.424m ³)が含まれておりませんが、ご教授下さい。	令和4年11月30日掲載の訂正公告をご確認下さい。
2	金抜設計書 番号 123～159、16-(10)土工部管路工、16-(13)管路付帯工、16-(14)ハンドホールの詳細図および材料表がありません。機械電気通信設備標準図集から積算するものとしてよろしいですか。	土工部管路工、管路付帯工及びハンドホール工について、機械電気通信設備標準設計図集を参照下さい。
3	数量明細書には特 - (3) 床版補修工、昼夜、床版上面はつり工 (W J) (雁戸橋 上り線) (昼夜) (H) がありますが、金抜き設計書には記載がありません。数量明細書を正と考えて単価表に挿入して宜しいでしょうか。	令和4年11月30日掲載の訂正公告をご確認下さい。
4	16 - (23) 標識柱撤去工・標識柱 (H 175 × H 175) (K) に於いて、基礎杭は撤去しないと考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおり、基礎杭について撤去しないものとなります。