

## 質問書に対する回答

件名) 京葉道路 京葉市川PA (上り線) 工事

| No. | 質問箇所                              | 質問事項  | 回答  |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 1   | 金抜設計書—番号136番—特-(5)地盤改良工 改良工(A)(夜) | 金抜設計書において176m <sup>3</sup> となっていますが、図面 軟弱地盤対策工—地盤改良工(4)ポンプ室 4/20においては366.97m <sup>3</sup> と読み取れます。どちらの数量が正でしょうか。また、366.97m <sup>3</sup> となった場合、改良材A及び取除き工の数量は変更となるのでしょうか。 | 設計図 軟弱地盤対策工 4/20 ポンプ室 数量表に示される①の施工数量については、単価項目 地盤改良工 改良工A(夜)の検測数量に含むものとお考えください。 |