

質問書に対する回答

(件名) 東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	参考図 637～652/667 ライナープレート詳細図	側面図に均しコンクリートの記載がありますが、これに関する施工費は見積対象に含まれるのでしょうか。ご教示願います。	見積対象に含まれます。
2	参考図 653 施工計画図 (その1)	P15橋脚(下り)、P16橋脚(上り)の掘削範囲が現道にかかっていますが、舗装の撤去・復旧工も見積対象に含まれるのでしょうか。ご教示願います。	舗装の撤去・復旧工は見積対象に含まれておりません。
3	数量計算書 岩根西高架橋	土工(ライナープレート掘削)数量は公称径に対する余堀量及び土留背面の裏込め数量を含んでいるのでしょうか。ご教示願います。	設計数量に余堀量及び土留背面の裏込め数量は含まれておりません。
4	金抜設計書	見積対象となっている項目に掛かる割掛け項目は、割掛対象表参考内訳書では見積対象と記載されておりません。該当する割掛項目は見積対象外と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	見積対象の項目に掛かる割掛項目は、見積対象となります。