

質問事項に対する回答書③

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	5月11日	設計図⑦	5A-02 5S-08	意匠図(給油施設) 構造図(給油施設)	給油施設において、オイルタンク下に杭または地盤改良がありませんが、無いものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。