

質問書に対する回答

(件名) 常磐自動車道 水戸 IC 管理用施設改良設計

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	交通誘導員Bの数量について	<p>① 交通誘導員Bの数量ですが、金抜き設計書では6人・日と記載されています。休憩施設内作業期間中、交代要員含めて計6人が必要と理解すれば良いですか。</p> <p>② 特記仕様書1-8には、交通誘導員Bの配置場所は、水戸管理事務所駐車場内及び市道上中妻219と記載されています。交代要員含めて2名を2箇所に配置すると理解すれば良いですか。</p> <p>③ 特記仕様書2-8-3(1)に、交通誘導員の配置人数は、本特記仕様書1-9によるものと記載されていますが、本特記仕様書1-8の間違えで良いでしょうか。</p>	<p>① その通りです。</p> <p>② その通りです。なお、左記については、交付図書を訂正いたしますので、そちらをご確認ください。</p> <p>③ 特記仕様書1-8の間違いです。なお、左記については、交付図書を訂正いたしますので、そちらをご確認ください。</p>
2	詳細測量の成果について	詳細測量で作成する平面図の縮尺を教えてください。	1/500でお考え下さい。なお、左記については、交付図書を訂正いたしますので、そちらをご確認ください。
3	舗装設計 1/1000 平面図について	<p>特記仕様書2-5-3、舗装設計詳細図作成の縮尺は1/500と記載されています。</p> <p>詳細測量で作成する縮尺を含め、舗装設計で作成する平面図の縮尺は1/1000で良いですか。</p>	詳細測量で作成する平面図の縮尺は、前項の通りです。舗装設計で作成する平面図の縮尺は、交付図書に記載の通りです。
4	標識設計	<p>特記仕様書2-7 標識設計について、検討した結果を詳細図に記入するものとするに記載されていますが、具体的な作業内容を教えてください。</p> <p>又、作業量、及び適用する歩掛を教えてください。</p>	<p>作業内容としては、水戸管理事務所案内標識について、現地構造や用地制約、既設標識構造を確認の上、移設可能か検討し、検討した結果をもって標識移設に必要な詳細図を作成するものです。なお、取付道路及び市街地関係の設計計画、型式等の選定、平面図作成、数量表作成までの作業と同程度を想定しております。左記については、交付図書を訂正いたしますので、そちらをご確認ください。</p>