

東日本高速道路株式会社 北海道支社

支社長 堀 圭一

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 ホロカトマムトンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	両坑口の坑門明り巻区間は、覆工コンクリート打設区間に含まれないと考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
2	評価項目「工事用道路造成、ずり処理運搬時の安全管理における生産性向上に関する提案」について、Ⅱ期線施工時における工事用道路の安全に関する提案は対象外でしょうか。	ご質問頂いた提案が工事用道路造成、ずり処理運搬時の安全管理における生産性向上となる提案であれば、評価対象となります。
3	盛土場への進入口となる道道夕張新得線の路肩用地に、安全管理に関わる設備を設置する提案は第三者等との協議が必要となります、評価対象となるでしょうか。	技術提案内容により、評価基準「留意事項①」に基づき、評価いたします。
4	【設計図】3P 位置図には「占冠地区盛土場」と表記がありますが、この表記は【特記仕様書】53P 29-7-4 ずり処理工 A の文中に記載されている「本線盛土場」と同一と考えて宜しいでしょうか。	「占冠地区盛土場」は特記仕様書 6-1-1 自工区外盛土場となります。 そのため、「本線盛土場」とは異なる盛土場となります。
5	【設計図】5P 盛土場拡大図 (1) に記載されている「占冠地区盛土場」と、【特記仕様書】29-7-4 ずり処理工 (種別) ずり処理工 A1 文中に記載されている「本線盛土場」は同一のものと考えて宜しいでしょうか。	「占冠地区盛土場」は特記仕様書 6-1-1 自工区外盛土場となります。 そのため、「本線盛土場」とは異なる盛土場となります。