

質問に対する回答について  
工事名) 秋田自動車道 R 6 秋田管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答																												
1	～路面標示に関して～ 数量総括表 1/2、図面 139/168、140/168 路面標示 JIS 型 E1 の総数が数量総括表と図面 139/168 の総数と一致しません。 図面 140/168 が JIS 型 D1 と記載されていますが、JIS 型 E1 ではないでしょうか。 ご教示願います。	設計図 140/168 路面標示工詳細図の名称に誤りがありました。 正しくは、路面標示 JIS 規格型 E1 です。 上記については、後日交付図書を訂正いたします。																												
2	～路面標示に関して～ 数量総括表 1/2、図面 139/168 路面標示 JIS 型 E1 (Y) の総数が数量総括表と図面 139/168 の総数と一致しません。 どちらが正かご教示願います。	設計図 139/168 路面標示 JIS 規格型 E1 (Y) の数量に誤りがありました。 正しくは、数量明細表の $2.252 \text{ m}^2$ です。 上記については、後日交付図書を訂正いたします。																												
3	～路面標示に関して～ 図面 120/168～138/168 路面 JIS 型 D1 について、どの図面がどの工区での施工かご教示願います。	設計図に対する IC 間については、下表のとおりとなります。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>設計図</th> <th>IC 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120/168</td> <td>湯沢 IC～十文字 IC</td> </tr> <tr> <td>121/168</td> <td>横手 IC～横手 IC</td> </tr> <tr> <td>122/168</td> <td>横手 IC～大曲 IC</td> </tr> <tr> <td>123/168～124/168</td> <td>湯田 IC～横手 IC</td> </tr> <tr> <td>125/168～126/168</td> <td>横手 IC～大曲 IC</td> </tr> <tr> <td>127/168</td> <td>大曲 IC～大曲 IC</td> </tr> <tr> <td>128/168</td> <td>横手 IC～大曲 IC</td> </tr> <tr> <td>129/168～130/168</td> <td>大曲 IC～協和 IC</td> </tr> <tr> <td>131/168</td> <td>河辺 JCT～秋田南 IC</td> </tr> <tr> <td>132/168～133/168</td> <td>秋田南 IC～秋田中央 IC</td> </tr> <tr> <td>134/168</td> <td>秋田北 IC～秋田北 IC</td> </tr> <tr> <td>135/168</td> <td>秋田中央 IC～秋田北 IC</td> </tr> <tr> <td>136/168～138/168</td> <td>五城目八郎潟 IC～琴丘森岳 IC</td> </tr> </tbody> </table>	設計図	IC 間	120/168	湯沢 IC～十文字 IC	121/168	横手 IC～横手 IC	122/168	横手 IC～大曲 IC	123/168～124/168	湯田 IC～横手 IC	125/168～126/168	横手 IC～大曲 IC	127/168	大曲 IC～大曲 IC	128/168	横手 IC～大曲 IC	129/168～130/168	大曲 IC～協和 IC	131/168	河辺 JCT～秋田南 IC	132/168～133/168	秋田南 IC～秋田中央 IC	134/168	秋田北 IC～秋田北 IC	135/168	秋田中央 IC～秋田北 IC	136/168～138/168	五城目八郎潟 IC～琴丘森岳 IC
設計図	IC 間																													
120/168	湯沢 IC～十文字 IC																													
121/168	横手 IC～横手 IC																													
122/168	横手 IC～大曲 IC																													
123/168～124/168	湯田 IC～横手 IC																													
125/168～126/168	横手 IC～大曲 IC																													
127/168	大曲 IC～大曲 IC																													
128/168	横手 IC～大曲 IC																													
129/168～130/168	大曲 IC～協和 IC																													
131/168	河辺 JCT～秋田南 IC																													
132/168～133/168	秋田南 IC～秋田中央 IC																													
134/168	秋田北 IC～秋田北 IC																													
135/168	秋田中央 IC～秋田北 IC																													
136/168～138/168	五城目八郎潟 IC～琴丘森岳 IC																													
4	～路面標示に関して～ 数量総括表 1/2、図面 2/168～16/168 路面標示 JIS 型 B3 (Y) について 湯田 IC～横手 IC 上り線の数量が総括表と図面で一致しません。 どちらが正かご教示願います。	設計図 14/168～15/168 路面標示 JIS 規格型 B3 (Y) の項目が未記載でした。 上記項目の正しい数量は、数量明細表に記載された数量となります。 上記については、後日交付図書を訂正いたします。																												

5	<p>～オーバーレイ工に関して～</p> <p>数量総括表 1/2、図面 11/168</p> <p>横手川橋上り線のオーバーレイ工 KII (t=4cm) (Y) の数量が一致しません。</p> <p>どちらが正かご教示願います。</p>	<p>設計図 11/168 横手川橋上り線オーバーレイ工 KII (t=4cm) (Y) の数量に誤りがありました。</p> <p>正しくは、数量明細表の <math>701.2 \text{ m}^2</math> です。</p> <p>上記については、後日交付図書を訂正いたします。</p>
6	<p>～施工延長に関して～</p> <p>図面 73/168</p> <p>k p 間の延長と記載延長が一致しません。</p> <p>どちらが正かご教示願います。</p>	<p>設計図 73/168 下り線施工 KP 並びに上下線切削オーバーレイ工 KII (t=4cm) 面積算出の記載延長に誤りがありました。</p> <p>正しくは、下り線施工 KP が <math>150.180 \text{ KP} \sim 150.486 \text{ KP}</math> で、延長は上り線 <math>303.0 \text{ m}</math>、下り線 <math>306.0 \text{ m}</math> です。</p> <p>上記については、後日交付図書を訂正いたします。</p>