

質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 大栄 JCT～松尾横芝 IC間交通情報設備工事

| No. | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|-----|---|---|---|
| 1 | 特記仕様書P55 3-4-3(1)(表はP56) 機器構成にMC (メディアコンバータ) 1式と記載があります | 内回りSTA. 11+20のレーダー式車両検知器は、金抜設計書C-79頁のとおり、MC無しでよろしいでしょうか？ | そのとおりです。 |
| 2 | 設計図 交-20, 交-21 (参考図) 車両検知器の錠位置が右側になっています | 交通量計測設備標準仕様書 (施仕第21112 号) 2-2-2(4)では、 “扉の開閉方向は右ヒンジ (ハンドル位置：左) とし、・・・” と記載されておりますので、錠位置は、左側でよろしいでしょうか？ | そのとおりです。なお、当該設計図は参考図であり、現地状況に応じ監督員との協議により、扉の開閉方向は変更する場合があります。 |