

## 質問事項に対する回答書①

(件名) 北陸自動車道 R5新潟管内橋梁補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月26日	設計図			図面番号24/198「荒井川橋 ボルト取替工A(2)」となっております、(1)図面が欠けていると思われます。 それと、図面番号26/198と27/188が同じものとなっております。 その為取替ボルト本数が設計数量と合いません。ご教授願います。	ご指摘のとおり、設計図の「荒井川橋 ボルト取替工A(1)」の図面が抜けておりました。また、「荒井川橋 ボルト取替工A(4)」が2枚入っておりましたので後日、訂正公告を掲載いたします。