

質問事項に対する回答書③

(件名) 磐越自動車道 長谷地区土質調査

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月25日	金抜き設計書	1	2-3	金抜き設計書の1頁の項目(足場仮設 傾斜地足場45°～60°)について、特記仕様書2-3足場仮設及び参考図面(数量表)では地形傾斜30°～45°と記載されていますが、どちらが正しいのかご教示いただけますでしょうか。	金抜き設計書に記載の「足場仮設 傾斜地足場45°～60°」は誤っております。正しい単価名称は「足場仮設 傾斜地足場30°～45°」になります。後日訂正公告をご確認ください。
2	6月25日	特記仕様書		2-4	特記仕様書2-4現場内運搬で特殊運搬(索道)と記載がありますが、現在では市場単価に索道の項目はございません、お考えの単価についてご教示いただけますでしょうか。	質問に関する注意事項に記載の通り、積算の考え方に関する質問は受け付けておりません。御社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。