

質問書に対する回答 8

件名) 上信越自動車道 長野管内(西) 補装補修工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	数量表(3)J13-33の施工面積について	延長424.9m設計幅員3.5m施工面積858.9m ² の記載となっていますが、数字の整合性が取れません。施工面積858.9m ² と考えてよろしいですか。	ご指摘のとおり交付図書に誤りがありました。正しくは、施工面積(1487.2m ²)となります。上記については、後日訂正します。
2	数量表(3)J13-39の施工面積について	側点がD-0+30～D-1+31.5(101.5m)で延長86m設計幅員7.115m施工面積611.9m ² の記載となっていますが、数字の整合性が取れません。施工面積611.9m ² と考えてよろしいですか。	ご指摘のとおり交付図書に誤りがありました。正しくは、延長(101.5m)、設計幅員(6.029m)となります。上記については、後日訂正します。なお、施工面積については数量表(3) J 13-39のとおりです。