

質問に対する回答について  
工事名) 常磐自動車道 相馬工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>数量明細書 特-(4) 裏面排水工 裏面排水工の数量が合いません。 191.9m が 331.9m となります。ご確認をお願いします。</p>	<p>裏面排水工透水マットAにおいて、信田橋下部工及び黒木橋下部工、かやぐらばし下部工の数量に誤りがありました。正しくは以下の通りとなります。</p> <p>馬藩沢橋下部工 57.8 m 信田橋下部工 53.0 m 黒木橋下部工 112.2 m かやぐらばし下部工 61.7 m 大野台希望の橋下部工 47.4 m 合計 332.1 m</p> <p>したがって、単価表の裏面排水工透水マットAの数量は332mが正となります。</p> <p>なお、単価表、数量明細表、設計図については訂正いたします。 後日、訂正公告をご確認ください。</p>