

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 堀 圭一

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 占冠地区下部工工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	鉄筋 SD490 D51 の材料単価をご教示ください。	単価公表に関する質問はお答えできません。
2	特記仕様書 P39 26-4-2 鉄筋工においてSD345 (D13～D51) エポキシ樹脂塗装 鉄筋の材料単価をご教示ください。	単価公表に関する質問はお答えできません。
3	特記仕様書 P39 26-4-2 鉄筋工において単価表の項目 B(E) 機械継手、C(E) 機械式定着継手のエポキシ樹脂塗装を含んだ単価をご教示ください。	単価公表に関する質問はお答えできません。
4	特記仕様書 P39 26-4-2鉄筋工において単価表の項目 B(H) 機械継手の単価を ご教示ください。	単価公表に関する質問はお答えできません。
5	シム川橋（上り線）下部工設計図の1/98 シム川橋（上り線）数量総括表と数 量明細書（契約項目分）において、以下の数量に差異があります。数量のご 確認をお願いします。 【設計図】1/98 数量総括表 鉄筋 場所打ち杭Y A1橋台小計：15.696t A2 橋台小計：30.258t 【数量明細書】P4 番号42 鉄筋Y ①シム川橋 A1：15.732t、A2：30.330t	鉄筋Yの数量は下記が正となります。 シム川橋A1橋台：15.732t シム川橋A2橋台：30.330t 6月4日掲載の訂正公告をご確認ください。