

質問書に対する回答 2

件名	東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事
----	------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	図面89/123、図面95/123、図面96/123	新寺塚橋において図面89の標準断面図には電力管が記載されておりましたが、図面95および図面95の数量内訳にはコンクリート表面処理工としてウォータージェット工法のみの計上となっております。電力管近接施工についてディスクサンダー工法での施工は想定されていないと考えてよろしいでしょうか。ディスクサンダー工法での施工が必要な場合は施工数量をご教示願います。	電力管近接施工についても、ウォータージェット工法を想定しております。
2	図面123/123	六万部橋の水平力分担構造撤去・復旧において、既設のプラケット背面に樹脂注入がされているか否かご教示下さい。	既設のプラケット背面への樹脂注入はされておりません。
3	図面123/123	六万部橋の水平力分担構造撤去・復旧において、復旧の際にプラケット背面への樹脂注入が必要か否かご教示ください。	樹脂注入は必要ないと想定しております。