

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 R 8 盛岡管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 21-6-3 夜間巡回の監視員 2 名 1 組は、保守以外交通監視員でしょうか。ご教示願います。	その通りです。
2	特記仕様書 建設副産物の種類、コンクリート塊(無筋)安代 JCT～浄法寺 IC 約 5,500 t は、既設上層路盤をを切削するものと思われますが、既設舗装断面がないため確認できません。また約 5,500 t の数量もご確認願います。	安代 JCT～浄法寺 IC 間の既設舗装構成（土工部）は、表層_アスファルトコンクリート混合物 (4 cm)、基層_アスファルトコンクリート混合物 (6 cm)、上層路盤_加熱アスファルト安定処理混合物 (11 cm)、下層路盤_セメント安定処理路盤 (24 cm)、となります。 コンクリート塊(無筋)の数量は約 1,400t、アスファルト・コンクリート塊の数量は約 32,700t となります。 なお、上記については後日訂正公告を行います。