

質問に対する回答について  
工事名) 東北自動車道 R 8 山形管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	数量明細書(1)工区番号 B9・B13・B14・B18・C1において、切削オーバーレイ工 K II ( $t=4\text{cm}$ ) (Y)の面積が、区間延長と検測幅員の積と差異が生じますが、区間内で幅員が異なるという認識でよろしいでしょうか。	当該区間の延長にはブレーキが含まれており、「施工面積」と「区間延長と幅員の積」は一致しません。 数量明細表の施工面積の値が正となりますので、御社で必要な費用を積算ください。