

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得地区舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	交付図書1の特記仕様書43ページの迂回路エの中の仮設防護柵区分内容(表中記載)ですが、本特記仕様書26-10-5「仮設防護柵工」によるものと記載されています、26-10-4「仮設防護柵工」の間違いではないでしょうか。	26-10-4「仮設防護柵工」が正となります。 後日、設計図書を訂正いたします。
2	交付図書4の26_迂回路エ【設計図】道東自動車道 新得地区舗装工事のP20～P22に記載のアスファルトコンクリート基層工t=50 アスファルトコンクリート表層工A t=50は、基層工がt=60で表層工がt=40の間違いではないでしょうか。	アスファルトコンクリート基層工 t=60、アスファルトコンクリート表層工A t=40が正となります。 後日、設計図書を訂正いたします。