

令和5年2月1日
東日本高速道路株式会社北海道支社


E5 道央道 登別室蘭料金所の灯油配管の破損について

NEXCO東日本北海道支社(札幌市厚別区)が管理する登別室蘭料金所(登別市緑町)の建物で、令和5年1月30日に屋外の灯油タンクから室内に導く灯油配管の破損を確認しました。灯油配管の外に漏出したおそれがありますのでお知らせします。

同料金所では既に灯油の使用を中止しており、周辺の側溝や近接河川等を目視で確認しましたが異常は確認されていません。

灯油配管全体の詳細な調査を現在進めているところであり、調査結果については判明次第、お知らせします。

なお、本件については、登別市消防本部には既に一報し、同消防本部からは早急に詳細調査を行い、結果を報告するよう指示を受けております。引き続き関係部局の指示、指導に従い、適切に対応してまいります。



(位置図)



(配管破損状況)

※「地理院地図」(国土地理院(<https://maps.gsi.go.jp/>))をもとに当社作成