



熊坂トンネル位置図



覆工コンクリートの厚さが不足している状況



覆工コンクリートの空隙状況

