

交付図書の訂正について

平成24年4月13日付けで入札公告を行った「平成24年度 東北支社管内側溝清掃車購入」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

平成24年 5月25日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 東北支社
支社長 鈴木 辰夫

誤

正

第2章 仕様に関する細部事項

- 2-1 側溝清掃車
標準仕様書「公機仕 22」の内容について、以下のとおり変更及び追加するものとする。
- 2-10. 塗装
防錆塗装及び塗装色については、共通仕様書によるものとする。なお、防錆塗装の塗装部分について、リアフェンダー内面及びシャシ下部全体を追加する。
- 2-12. 付属装置及び付属品
(11) 消火器 1本
(12) ETC車載器 1台(財団法人道路シマ高度化推進機構への申請費用を含む)
(13) スペアタイヤ 1本(ホイール付)
- 2-2 車両装備品
標準仕様書「公機仕 100」の内容について、以下のとおり変更及び追加するものとする。
(1) 散光式警告灯
別表-2のE3を下記のとおり変更する。

別表-2 散光式警告灯

タイプ	全長 高さ 奥行 (mm)	種別	定格 電圧 (V)	回転灯			点滅灯			スピー カー 内蔵 可能数	備考
				閃光数 (回/min)	電球 (W) ^{*1}	数量	閃光数 (回/min)	電球 (W) ^{*2}	数量		
E3	1,560 以上	黄	24	約160	55	2	約210 (全光)	12 以上	4	0	
							約140 (減光)				

*1ハロゲン球*2キセノン放電管

第2章 仕様に関する細部事項

- 2-1 側溝清掃車
標準仕様書「公機仕 22」の内容について、以下のとおり変更及び追加するものとする。
2. 機械性能
(2)積載容量 6,400L以上
5. 装置
5-2. 各部構造
(1)タンク
c.タンク容量 汚泥水室 3,500L以上
汚水及び洗浄水室 2,000L以上
清水室(設置の場合) 900L以上
最大積載量 6,400kg以上

- 2-10. 塗装
防錆塗装及び塗装色については、共通仕様書によるものとする。なお、防錆塗装の塗装部分について、リアフェンダー内面及びシャシ下部全体を追加する。
- 2-12. 付属装置及び付属品
(11) 消火器 1本
(12) ETC車載器 1台(財団法人道路シマ高度化推進機構への申請費用を含む)
(13) スペアタイヤ 1本(ホイール付)

- 2-2 車両装備品
標準仕様書「公機仕 100」の内容について、以下のとおり変更及び追加するものとする。
(1) 散光式警告灯
別表-2のE3を下記のとおり変更する。

別表-2 散光式警告灯

タイプ	全長 高さ 奥行 (mm)	種別	定格 電圧 (V)	回転灯			点滅灯			スピー カー 内蔵 可能数	備考
				閃光数 (回/min)	電球 (W) ^{*1}	数量	閃光数 (回/min)	電球 (W) ^{*2}	数量		
E3	1,560 以上	黄	24	約160	55	2	約210 (全光)	12 以上	4	0	
							約140 (減光)				

*1ハロゲン球*2キセノン放電管