

令和3年8月27日
東日本高速道路株式会社
新潟支社

【E8】北陸自動車道 上り線 朝日IC～親不知IC 高速道路上での生コンクリート流出について

【E8】北陸自動車道(以下「北陸道」) 上り線 朝日インターチェンジ(以下「IC」)～親不知IC間に位置する親不知・風波トンネル付近において、令和3年8月27日(金)12時頃、走行中の資材運搬車両から生コンクリートが車線上に流出する事象が発生しました。

当該事象によりお客さまの車両に生コンクリートが付着した恐れがあることから、お知らせします。

1.当該事象の対応

当該区間を通行したお客さま車両について、生コンクリートのタイヤへの付着や、巻き上げられたことによるボディへの付着等の恐れがあります。

車両に生コンクリートが付着したと思われるお客さまは以下の問い合わせ先にお申し出ください。走行記録等を確認させていただいた上で適切に対応致します。

2.発生概要

高速道路を走行中の資材運搬車両から誤って、約 1m³程度の生コンクリートを路面に流出させたものです。

3.発生場所

北陸道 上り線 朝日IC～親不知IC 親不知・風波トンネル付近(297.5KP～297.3KP)

4.発生日時

令和3年8月27日(金) 12時頃

お問い合わせ先

NEXCO東日本 お客さまセンター(24時間)

TEL:0570-024-024 または 03-5308-2424

【位置図】

