

## 質問書に対する回答

件名)首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(下部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	付帯工設計図 5/108	仮設構台工数量表の地覆の長さが94000ですが、手摺②の長さが35000+18000=53000ありますので、手摺の構造が同一の場合、地覆の長さは94000+53000=147000でないでしょうか。 ご教示下さい。	正しい地覆の長さは、147,000になります。 なお、上記については、訂正公告を行います。