

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 米山トンネル補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	10月29日	特記仕様書	78 79	24-26(4) 24-26(5)5)	特記仕様書には24-26 渋滞対策工 管理施設に関しまして、(4)仕様には、現場詰所(柿崎側)に交通監視モニターを設置するものとし、(5)材料、施工及び保守には、「受注者は交通監視カメラによる監視及び交通計測装置による監視を対面交通期間は24時間行うものとする。」と記載があります。現場詰所で24時間モニターを監視する者が必要と考えて宜しいでしょうか。また、その費用はどの単価項目に含めれば宜しいでしょうか。	管理施設(現場詰所)で24時間モニターを監視する人員は必要ありません。No.168 防災対策室監視員については、特記仕様書24-26渋滞対策工(5)材料、施工及び保守4)および5)に記載のとおり、NEXCO東日本 長岡管理事務所の防災対策室にて装置の遠隔操作および監視を行うものです。