

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支社長 田中 直樹

## 質問書に対する回答

(工事名) 札樽自動車道 神威橋床版取替工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	金抜き設計書の番号 41、設計図の P277、280、特記仕様書の 24-8-4 中央分離帯改良工は R2 積算要領の参考工種にある対面通行用中央分離帯改良工による積算でしょうか。それとも積上げによる積算でしょうか。	積算方法に関する問合せについてはお答えできません。御社にて必要な費用を計上してください。
2	金抜き設計書の番号 75～82、設計図の P235～274、特記仕様書の 24-12-4 支障移転工の数量計算書を公表していただけないでしょうか。	数量計算書を公表いたします。

以上