

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 芝山工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	数量明細表(9/10) 5-(3)集水ます 設計図 附帯工133/349	集水ますTypeU3 Dco(GL)-φ1.80-2.50-2.50-4.20(B)(F)は設計図ではDco(SP)-φ1.80-2.50-2.50-4.20(B)(F)になっています。油水分離ますの蓋はGL、SPのどちらでしょうか。ご教示下さい。	設計図に示すとおりお考えください。
2	設計図 附帯工119/349 用・排水工詳細図(14)	材料表が10.0m当りとなっていますが1箇所当りではないでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	設計図 附帯工129/349 用・排水工詳細図(24)	設計図の表記がDc^(Sp)-0.80-11.00-2.20(F)となっていますが、Dc^(Sp)-0.80-11.00-2.50(F)ではないでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4	単価表 番号207 地表面監視員A	地表面監視員Aは公共工事設計労務単価51職種のうち、どの職種をお考えでしょうか。ご教示下さい。	積算に関する質問については、お答えできません。
5	設計図 トンネル工 32/71	中央排水工、横断排水工フィルター材の仕様をご教示下さい。	共通仕様書12-15-2に示すとおりです。
6	特記仕様書 21-21 のり面補強工	(3)材料にのり面補強工に使用する材料はPANWALL工法協会の規定によるものとする。と記載がありますが、PANWALL工法は特許料が発生するのではないのでしょうか。ご教示下さい。	特記仕様書21-21に示すPANWALL工法協会の規定に基づく特許料が発生します。特許料については特記仕様書21-21(6)に示すとおり、のり面補強工の支払に含まれます。
7	設計図 トンネル工 36/71	非常用施設箱板工図(4)材料表のプレート PL-200×22×3151はPL-200×22×2151ではないでしょうか。また、プレートの穴あけ費は計上されているのでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。