

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 成田北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	鉄筋 設計図(溝渠工)6.24.28/74 単価表 番号119	鉄筋Cの箇所数が図面と計算書にて箇所数の数量、長さ毎の分類に相違がございます。どちらが正しいでしょうか。ご教授願います。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 溝渠工P17/74に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
2	植生土のう工 特記仕様書 22-21 単価表 番号151	特記仕様書には、「土のう袋62cm × 48cm」と記載されております。建設物価には、植生土のう寸法が60cm × 40cm、ポリエチレン製土のう袋62cm × 48cmと記載があります。土のうの種別は植生土のうかポリエチレン製土のうかご教授願います。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書P40 22-21-3植生土のう工の材料に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
8	運搬経路図 設計図(平面図)2/16 特記仕様書13-1	工事用道路の指定について、鎌ヶ谷土取場～大栄ジャンクションC・Dランプの⑧工事用道路-舗装540mとあります。この部分の舗装は割掛対象表参考内訳書の橋面仮舗装40mのみが本工事で残りの500mは既設と考えてよろしいでしょうか。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書P13 13-1工事用道路の指定に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
10	運搬経路図 設計図(平面図)4/16 特記仕様書13-1	工事用道路の指定について、(STA.83+00+～STA.88+20)～STA.12+70の⑪工事用道路一路面砂利(本工事)はどの単価項目に属されているのでしょうか。また⑩工事用道路-敷鉄板は工事用道路整備工のどの単価項目に属されているのでしょうか。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書P13 13-1工事用道路の指定に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
11	道路堀削土砂A1 特記仕様書22-2	道路堀削土砂A1について作業内容 1)STA.3+60～STA.23+80の本線・切回し道路及び調整池の切土部における土砂の堀削、積込みと記載がありますが、数量計算書にR296ICの堀削数量も含まれています。特記仕様書の誤りということでよろしいでしょうか。	5月28日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書P26 22-2-1(1)に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。