

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	地盤改良工 単価表 番号176、177 特記仕様書 21-15	改良材BB1、改良材T1は、国土交通省土木工事積算基準によれば、材料ロスを6%計上することになっていますが、数量表では、材料ロスが見込まれていません。材料単価の中に材料ロスが含まれていると考えてよいでしょうか。ご教授願います。	特記仕様書21-15 (7) 3) 及び4)に示すとおりです。
2	地盤改良工 単価表 番号178 特記仕様書 21-15	改良材T2は、土木工事積算基準によれば、材料ロスを15%計上することになっていますが、数量表では、材料ロスが見込まれていません。材料単価の中に材料ロスが含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教授願います。	特記仕様書21-15 (7) 5)に示すとおりです。
3	安定処理工 単価表 番号183 特記仕様書 21-16	安定処理材BB2は、土木工事積算基準によれば、材料ロスを4%計上することになっていますが、数量表では、材料ロスが見込まれていません。材料単価の中に材料ロスが含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教授願います。	特記仕様書21-16 (8) 2)に示すとおりです。